#### REPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix - Travail - Patrie

MINESEC - OBC

### Brewet/de Technicienforma A.2-Amalyse technologique (15 pts)

Spécialité : MA Session: 20.48 Durée: 5 heures Coefficient: 3

## EPREUVE DE DESSIN CONSTRUCTION (ETUDE OU PROJET)

DOCUMENT AUTORISE : Aucun en dehors de ceux remis par les examinateurs. MOYENS DE CALCUL AUTORISES : Toute calculatrice électronique de poche non programmable, L'épreuve comporte 8 pages numérotées de 1/8 à 8/8. Les documents réponses de 5/8 à 8/8 remplis ou non, seront remis à la fin de l'épreuve.

THEME: REDUCTEUR SAM

#### COMPETENCES VISEES:

Cette épreuve vise les compétences ci-dessous :

- Proposer des solutions technologiques pour une fonction mécanique élementaire dans son mécanisme ;
- Déterminer les caractéristiques cinématiques et fonctionnelles du mécanisme de transmission de puissance;
- Représenter graphiquement une solution constructive d'un mécanisme;
- Etablir le dessin de définition d'une pièce d'un mécanisme.

Cette épreuve comporte deux parties indépendantes :

- ÉTUDE TECHNOLOGIQUE ET FONCTIONNELLE
- > ÉTUDE GRAPHIQUE

#### I. MISE EN SITUATION

Le réducteur étudié est un appareil de grande capacité de réduction. On l'utilise dans les mécanismes de on a besoin d'un grand couple et une faible vitesse de travail. On peut le rencontrer dans les machines telles que : appareil de levage, engin de génie civil, grue de manutention.

#### II. DESCRIPTION

2 est l'arbre moteur, 21 est l'arbre de sortie.

Un réducteur primaire P est contenu dans un carter 11 fixé directement sur le moteur. Il est constitué par un engrenage cylindrique hélicoïdal dont le rapport de réduction vaut ici 1/2. L'écrou arrache-moyeu

1 est rendu nécessaire par la faible conicité de 2 (3%). La roue 4 est de position axiale réglable grâce à la douille fendue 5. E1 et E2 sont deux cellules réductrices à train épicycloïdal de constitution identique mais de dimensions différentes (ce qui est à priori normal : puisque ces cellules transmettent la même puissance à des vitesses différentes, elles doivent résister à des couplés différents).

Dans la cellule E2, par exemple : 29 est un élément du carter portant la denture intérieure fixe ; 17 est le pignon central commandé par 16 (emmanchement carré); 15 est l'une des quatre pièces montées sur des axes dont on aperçoit le système de graissage (le plan de coupe est, à la partie supérieure, incliné à 45° sur le plan de la figure, de manière à passer entre deux des 04 pièces). L'ensemble des quatre axes est porté par 28.

#### III - TRAVAIL A FAIRE

### A. ETUDE TECHNOLOGIQUE (40 pts)

#### A.1 - Analyse fonctionnelle (10pts)

A.1.1- Pour les trains E1 et E2, identifier les satellites, les premiers planétaires, et les derniers planétaires et les portes satellites. (3pts)

A.1.2- A partir du dessin d'ensemble, compléter le schéma cinématique du mécanisme.

(5pts) A.1.3-L'axe porte satellite est logé dans une fente de la pièce 28. Justifier cette liberté en translation suivant la dimension radiale de 28. (2pts)

#### A.2.1-Liaisons

a) Il n'est pas nécessaire de mettre une davette entre 2 et 3; justifier cette conception.

 b) Justifier la nécessité de réglage de la position de 4. (1pt)

(1,5pts)

### A.2.2- Graissage et lubrification

a) Donner le mode lubrification dans le mécanisme ? Justifier votre réponse.

(1pt)

b) Donner le bienfondé de l'usage simultané d'un graisseur 33 et un bouchon de remplissage 24.

(1,5pts)

c) Indiquer clairement les parties du mécanisme qui nécessitent une étanchéité statique et quel type de joint préconisez-vous ? (1pt)

A.2.3- Montage des roulements

a) Z est guidé par un seul roulement. Donner les inconvénients de ce montage.

(1,5pts)

- b) Quel organe doit-on ajouter dans le mécanisme, et à quelle position, pour que ce guidage soit correct? (1,5pts)
- c) 16 n'est pas guidé en rotation ; justifier cette option.
- d) Les roulements 22 et 23 étant défectueux, on doit les remplacer. Donner l'ordre de démontage des pièces. (1,5pts)

e) Critiquer le guidage de l'arbre 21.

(1,5 pts) f). Pour augmenter la rigidité du guidage de 21, compte tenu de la critique précédente, proposé un autre type de roulement pour remplacer 22 et 23. Faire le schéma fonctionnel de ce nouveau guidage.

(2 pts)

(1pts)

## A.3 Notice de calcul (15pts)

L'arbre moteur 2 tournant à 1500 tr/min, transmet une puissance de 5kw. Les roues utilisées pour le réducteur P sont cylindriques à denture hélicoïdale et leurs axes sont parallèles. (Les pièces 3 et 4). L'angle d'inclinaison des hélices est β=25°. Le matériau utilisé est de R∞=228MPa. L'entraxe souhaité est de a= 72 mm, L'angle de pression de denture est a=20°.

A.3.1- Donner quatre avantages et deux inconvénients des engrenages à dentures hélicoïdales par rapport aux engrenages à dentures droites. (3 pts)

4.3.2- Déterminer les diamètres primitifs approximatifs des roues motrice et réceptrice. (Mesure sur le dessin d'ensemble). (2 pts)

A.3(3-Calculer les modules réels et apparents des roues 3 et 4. Prendre k= 10.

(2 pts)

(2,5 pts)

A.3.4-Calculer les nombres de dents des pignons Z3 et Z4. En déduire l'entraxe réel a'.

A.3.5-Les englenages de  $E_1$  et  $E_2$  sont à dentures droites. On donne : m=2,5 ;  $Z_6=15$  ;  $Z_{10}=15$  ;  $Z_{12}$ = 45 ; Z<sub>15</sub> = 21; Z<sub>29</sub> = 63. Appliquer la formule de Willis et déterminer les rapports et et en

fonction du nombre de dents des engrenages concernés.

(2,5pts)

A.3.6- déterminer le rapport global entre la vitesse de sortie ω21 et la vitesse d'entrée ω2 sachant que k1 est le rapport de réduction du réducteur primaire P... (1,5 pts)

A.3.7- Le rendement du réducte primaire P est de 0,97 ; celui de chaque train éploydoïdal est 0,96: Déterminer le couple C21 sur l'arbre le sortie 21.

## B. ETUDE GRAPHIQUE (20pts)

## B.1- Modification de structure (10pts)

On décide de remplacer les roulements 22 et 23 par les roulements à billes à contact oblique Ref 35BC02 et 35BC03 (SKF 7207B et 7307B) montés en « O ». L'étanchéité est assurée par joints à double lèvres. B.1.1 - Compléter le dessin du montage. \_ (8pts)

B.1.2- Coter les ajustements des portées des roulements et des organes d'étanchéité.

(2pts)

B.2- Définition de produit (10pts)

Sur la feuille réponse 7/7, faire le dessin de définition de la pièce 25 (conformément au dessin WWW . Orniformat


Vue de face : demi vue, demi-coupe (en dessous de l'axe de symétrie).

- Demi vue de gauche.

(5pts) (5pts)


#### EXTRAIT DE LA NOMENCLATURE

MINESEC/OBC Echelle 1:1		EPREUVE DE DESSIN C	Durée : 5 H	
		BREVET DE TECHNICIEN	SPECIALITE : MA	Session 201
Rep	Nb	Désignations	Matière	Observations
1	1	Ecrou arrache-moyeu	Control of the contro	
2	1	Arbre moteur		100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3	1	Pignon moteur	2.870 MAS 2.75 co	
4	- 1	Couronne dentée	A CONTRACTOR	
5	1	Bague conique fendue		1977 1977
6	1	Roue dentée, Z=15 dents		25.00
7	1			
8	1	Ecrou à encoches		
9	4	axe		
10	4	Roue dentée, Z= 15 dents		
12	1			
13	4	Axe Couronne dentée Z= 45 dents		
14		Vis CHc M6-42		
15	5	Roue dentée, Z=21 dents		
16	1	Axe		) (
17	1	Roue denté, Z=21 dents	100 N 7 N 10 N 10 N 10 N 10 N 10 N 10 N	
18	1	Carter support		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
19	3	Vis CHc M6-12		<b>X</b>
20	1	Joint d'étanchéité		
21	1	Arbre de sortie		
22	1	Roulement	(	) (A 14) (A 15)
23 :	1	Roulement		
24	1	Bouchon	1	
25	1	Flasque moyeu	12	
26	1	Bague de frottement		n Opiana i i
27	1	Bague de frottement		
28	1			A Section And the Control of the Con
29	1	Couronne dentée Z= 63 dents		
30	1	Flasque		
31	1		Verda V. V.	
- 32	1	Douille d'étanchéité		sejájá a témpáláj (el
	-	Bouchon graisseur Douille d'étanchéité	1 38 6 26 3	950 8 500 X 15



Charge dynamique équivalente SI F./F. < 1,14 P = FSi F./F. > 1.14  $P = 0.35 F_r + 0.57 F_s$ 

sont donnés sur la page de droite V<sub>max</sub> RÉFÉRENCES DIMENSIONS CHARGES DE BASE séries 11/1000 LANS SKF dynamiques statiques serles CRAUSSAGE ands B d . 1. hutle 02 03 72 73 B graisse 0 7200 B 4.9 50 38 10 30 9 0,6 2,9 4 .24 7201 B 5,4 3.05 17 12 32 10 0,6 22 7202 B 6,2 3,55 16 35 11 0,6 15 0 7302 B 19 94 42 13 9. 5,3 1 0,6 7203 B 7,65 4,65 19 14 12 40 0 17 7303 B 17 12 47 14 11.4 7,1 1 11 7204 8 10,2 6,4 16 15 47 14 1 20 7304 B 13.4 8,15 52 15 7205 B 11,4 7,65 14 9,5 52 15 1 25 8,5 7305 B 10 12,2 12 4 62 17 8,5 7,5 15,6 7206 B 11 12 62 16 ٦ 30 16,6 7305 B 24 10 72 19 1 7,5 10 72 20,8 15 17 1 35 7307 B 1,5 28 20 9,5 7 80 21 6,7 40 6 7208 B 24,5 18,6 18 1 7305 B 25 8,5 6,3 1,5 34,5 90 23 7209 B . 27,5 21,2 33,5 6 6,3 1 8,5 19 45 7309 B 45 7,5 5,6 100 25 1 0 7210 B 38,5 23,2 7,5 5,6 90 20 50 7310 B 40 6,7 5 110 27 1,5 Φ. 7211 B 5,3 21 29 100 55 • 7311 B 46,5 4,5 120 29 1,5 43 36 0 7212 B 6,3 4,3 110 22 60 0 7312 B 69,5 54 5,6 4,3 31 130 4,3 23 1,5 • 7213 8 49 42,5 5,5 120 65 2 7313 B 76 5,3 140 33 62 4 1,5 7214 B 53 0 46,5 4,3 125 24 5,6 70 45 3,6 450 35 7314 B



## JOINTS PAULSTRAT

Can tom (V	( April 0 m	NDARD		MYRILE PO	4 7 15 10 00 DEL	EU 44mA(U)	母\$er\$ [出]
Q35 (V-1	7	DXT.		a Excentra	C (se espec)	14-6} \$ 0,25	(1=125)
1		P moons!	€02¢	A CHARLES	m4 thee = 0,3 (1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 111
7		por Ful	14 her	+ 1 1 1			
	- 6	belesse					
J. Charlie	AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	the same of the sa	Saldy .	1	1	7.	
21,4 3		127	7		2		1 Maril
	17	1/1/	1	(DE263)	45	(ALLES	1 1000
HAC of		B			B	Cité possibles	7
d wasan	~	V		197	ebox .	galales W read	107
XIMBISIONS	ET TOLERUM	~~	A	0004	Poolstra of a	Property of Con-	1 1 1
ARCRE	1 0000004		विभागमा है। विभागमा है	10°	1201	i (làt)	रिन
	-	A 7 8	NF @		101	5	
d 141	и на	B . 8-	DON O	TYPE IE	TYPE IEL	TYPE VI	TABE ! !!
6	22	7	Q	772 495			
/		7	0_	723.721			
3	22	8	9	777 271			
9	-62	9	6	722 901		HUCTA Les Jes	ate done to riff
	55	7	0	722 9-60	725 334	first Let comet	out the lates to
10	25	8		722 267			re. Louis type
41	22	7 .	0	772 010		seat designio	\$46.5
71	26	7	O	772 927		II IELA	of ITA
12	22	7	O	722 860		Barton M. Hally	
	- 23	0	9	723 268	725 559		
14	53	7	8-	722 659			-
	The second secon	-5-	8	March 1997 April 1997 April 1997			-
15	25 36	8	100	722 416	Barrier and the		-
16	28	-8	0	772 013			
10	32	7.7	0	772 001			
17	28	7	0	722 969	723 602	All Control	
	28 33 32	3	9	722 201	725 351		
18	35	8	0	722 905			
		7		722 479			
20	32 38 33	8	0	722 163	. 725 476	- 2019/07/10/05	-
22.	. 33	7	0	722.727		721 676	
	40 37	8 :	0	722 519	725191	721 165	CHARLES NO. 1
24	37	7	0	722,909	Wall and the		
-	40	7	O	772 033			
25	40	7	0	722 799	725 767		
	42	8	8	722 517			
28	75	8	-8-	722 212	S 1. 2 . 2	20.0	
40	42	8		722 722	725163		
30	28	8	0	722 500		-	

ARBRE	LOGEMENT	1-101	NF @		I		
d 541	D H8	B+84	O NIO	TYPE 1E	TYPE IEL	TYPE 11	TYPE !!!
32	47	Z	0	772 013	20%		
	50	8	0	722 518	1 200	721 067	
35	50	7	0	772 022		The same of the sa	
37	52	10	0	722 526	725747	721 008	724 198
	58	13	1	772 140	725 568	1 721 444	724 197
38	52	7	0	722 338	200 111		
	55	7	0	722 641	725 486	721 029	
40	58	10	9	722 919	705 400		* 1000
401	5.5	8	0	772 521	725 123		
42	60	12	0	722.763		724.077	
	62	8	0	772 018	725.407	721 077	W STATE
45	62	12	0	722 504	723 407,	721 020	200000000000000000000000000000000000000
	62	15	V. (1944)	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	200 00000000000000000000000000000000000	721020	727.024
## F 35.	52	8	0	722 899			724 086
48	65	10	200	722 543	725 +15	721 078	n. 0 m. 0 2 2 2 2 2 4 6
	68	12	. 0	722 873	25 - 10.55s	721 166	
13-8-10	68	8	0	772 047		721 830	
50	72	12		722 503	1888 JAA		
	72	15	3425-6	VC-204121-110	725 003.9	721 322	724 088 *
50	72	8	0	772 049	200	721322	744 030
52	75	12	0 1	722 502		721 015	7.5 - 6 7 1 1 1.
1.7 No 78	72	8	0	772 015		72.013	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55	75	12	0	722 749	725 072	721 081	100000000000
	75	16	1.70		TOTAL TO THE PARTY OF THE		724 448
58	80	8	0	722 939			96 (France 52) v65
30	80	12	(9)	722 005		721 059	
60	80	8	0	772 0%			A STATE OF THE STA
	80	12	0	722 459			724 540
62	85	12	0	722 750	725 762	721 033	724 543
65	8.5	12		722.770	725 709	721 054	
	85	16	1200	September 1	725 598		724 561
68	90	12	0	772 106			
XO	90	12	0	722 659	725 758	721 051	724 544
72	95	12	0	772 107	5000 F. S. C.	1.15/10/15/20	
	100	12	E.F.E.	722 841		721 104	724 485
75	95	12	0	722 333		721 219	
	100	16				The state of the state of	724 446
78	100	10	0	772 00	725 445	17 (24)	
	100	13	0	772 0:0			1.00
00	100	10	9	722 186	10 CO. C.		
80	100	12	0	722 819	725 021	721 052	
85	100		40	700 5/4			724 466
03	110	13	9	722 5/0	725 884	721 037	
90	110	13	9	722 717	705 000	721 236	
95	110	16	9	722.00	725 002		724 091
100	120		9	722 088	725 697 0		1 77
105	130	13	0	722 957	705 400		
110	130	13	9.	722.465	725 103	721 160	
115	150	13	9	722 374	725 101	721 100	
120	140	13	0	722 690	7 23 101		
	150 160	12	0	772 077			
125	120	15	9	722 279		-	

## www.orniformatierAnalyse technologique DOCUMENTS REPONSE A.2.1- Liaisons A- ETUDE TECHNOLOGIQUE a) Justification de la non nécessité de mettre une clavette entre 2 et 3; A.1 - Analyse fonctionnelle A.1.1- Identification des satellites, des premiers planétaires, et des derniers planétaires et des portes satellites pour les trains E1 et E2. Trains E<sub>1</sub>:\_\_\_\_\_ b) Justification de la nécessité de réglage de la position de 4. Trains E2: A.2.2- Graissage et lubrification a) Mode lubrification dans le mécanisme ; A.1.2- Schéma cinématique du mécanisme : Justification de la réponse : \_\_\_\_ Bienfondé de l'usage simultané d'un graisseur 33 et un bouchon de remplissage 24 : c) Indication claire des parties du mécanisme qui nécessitent une étanchéité statique et type de joint préconise : A.1.3- Justification de la liberté en translation suivant la dimension radiale de 28.

## www.orniformation.com

A.2.3- Montage des roulements	Schéma fonctionnel du nouveau guidage :		
a) Inconvénients du guidage de Z par un seul roulement;	30 M 0.8 3 3 1 M 2.8		
a) Inconvenients du guidage de Z par dit seur roulement,		Sugra	oudwader adwie Sa
			zitzne hazyrtzik - citak
		toni ya takibisa w	
		At a base of a second of	
b) Organe à ajouter et position pour que ce guidage soit correct :			
b) Organie a ajouter et position pour que ce garage son es			
c) Justification du non guidage de <u>16</u> en rotation :			
c) Justineadon da non galdage de <u>22</u> en recessi.	A.3 Notice de calcul	.03%	The supplies on
	A.3.1- Quatre avantages et deux inconvénie	nts des engrenages à c	dentures hélicoïdales par rappor
	aux engrenages à dentures droites :		
d) Ordre de démontage des pièces pour le remplacement des roulements 22 et 23 défectueux			
a) Ordre de demontage des pieces pour le remplacement des routents des			
	<b>/</b>		
		Magazia	
	- 0		
e) Critique du guidage de l'arbre 21 :	A.3.2- Détermination des diamètres primitifs	approximatifs des rou	es motrice et réceptrice :
1 DO -1 DO femate topu de la critique			
f) Proposition d'un autre type de roulement pour remplacer 22 et 23 compte tenu de la critique précédente pour l'augmentation de la rigidité du guidage de 21,			
precedente pour l'augmentation de la rigione du galaage de EE,			
		2000 St. Co. W. C.	
		***************************************	

# www.orniformation.com

D. J. A. Doorden by 10	A.3.5- Application de la formule de Willis et détermination des rapports et en fonction du			
A.3.3- Calcul des modules réels et apparents des roues 3 et 4. Prendre k= 10.	nombre de dents des engrena	ges. On donne : $m = 2,5$ ; $Z_6 = 15$ ; $Z_{10} = 15$ ;	$Z_{12} = 45$ ; $Z_{15} = 21$ ;	
	$Z_{17} = 21$ ; $Z_{29} = 63$ .			
A STANK				
A.3.4- Calcul des nombres de dents des pignons Z <sub>3</sub> et Z <sub>4</sub> .				
A.3.4- Calcul des floribles de delle				
	4 3 6- Détermination du rap	port global de vitesse entre la sortie ω21 et l'en	tree was sachant que ki	
	est le rapport de réduction du	réducteur primaire P,		
	Scientification (Control of Control of Contr			
	0.			
	(0)			
	$ \Theta_{\Sigma}$			
Déduction de l'entraxe réel a' :	4.7.7- Détermination du co	uple C <sub>21</sub> sur l'arbre de sortie <b>21</b> le rendement	du réducteur primaire i	
Deddcdon de l'entron	est de 0,97 ; celui de charu	train épicycloïdal est 0,96.		
		2		
있다. 발표 한 400 전체에 하루스테 190 전체 전체 전체 전체 190 전체 180 전체 				
The state of the second of the state of the second of the	the effective seasons and a property of the			
	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF			
			*	

## ETUDE GRAPHIQUE

## B.1- Modification de structure

B.1.1- Dessin du montage des roulements à billes à contact oblique 35BC02 et 35BC03 (SKF 7207B et 7307B) montés en « O »

8.1.2- Cotation des ajustements des portées des roulements et organes d'étanchéité

## B.2- Définition de produit

Dessin de définition de la pièce 25 à l'échelle 1:1 en - Vue d e face : demi vue, demicoupe (en dessous de l'axe de symétrie). - Demi vue de gauche.

